

Аргентум

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



КРАСКА МОЮЩАЯСЯ

AgPOWER

С ЧАСТИЦАМИ НАНОСЕРЕБРА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

✓ уничтожает 650 видов патогенных бактерий, вирусов и грибов

✓ высокие антимикробные свойства до 3х лет
✓ образует долговечное износостойкое паропроницаемое покрытие

✓ выдерживает многократное мытьё

✓ обладает высокой укрывистостью

✓ экологически чистый, гипоаллергенный продукт, не имеет запаха

Краткое описание	Высокоэффективная матовая водно-дисперсионная моющаяся краска с частицами наносеребра для стен и потолков в кухнях, ванных комнатах и других влажных помещениях. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.
Область применения	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпательванных поверхностей, фактурных- и стеклообоев, ДСП и ДВП внутри помещений. Подходит для покраски оцинкованных поверхностей внутри сухих помещений. Применяется для медицинских учреждений (включая туберкулезные диспансеры); детских садов; школ; офисов; квартир, домов; предприятий общественного питания; спортивно-оздоровительных комплексов; выставочных центров; мест массового посещения людей; на предприятиях пищевой промышленности; на птицефабриках; в животноводческих хозяйствах; в овощехранилищах.
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, функциональные добавки в виде наночастиц серебра, вода.
Цвет, белизна	база А (белый- L 96) ; прозрачный - база С.
Блеск	матовый, 4,7
Укрывистость	121 г/м2
МДНВ	70-75 %
Срок службы покрытия	10 лет (при соблюдении технологии нанесения и эксплуатации)
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. При необходимости поверхность следует очистить от старого отслаивающегося покрытия, остатков старых клеевых и известковых побелок, пыли и других загрязнений. Основание промыть водой с добавлением моющих средств. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой, но не более 7 % к массе краски. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительно нагрева. Не перемешивать до полной разморозки. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендации по нанесению	• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем; • во избежание образования заметных стыков отдельных участков обрабатываемой поверхности, краску следует наносить методом «сырое по сырому» за один проход; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 7%.

Расход	БАЗА А: 100-150 г/м ² на один слой, в зависимости от способа нанесения. БАЗА С: 80-120 мл/м ² на один слой, в зависимости от способа нанесения. Расход меняется в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Время высыхания	«от пыли» - не более 2 часов, при температуре +20°C. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	База А - 36 месяцев, база С - 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	БАЗА А: 3кг; 7кг; 14 кг. БАЗА С: 0,9л/1,17кг; 2,5л/3,25кг; 4,5л/5,85кг; 9л/11,7кг.

Инструкция по применению :

Ранее окрашенная поверхность

Перед окрашиванием необходимо зачистить скребком участки отслаивающегося прежнего покрытия и отшлифовать всю поверхность, убрав щеткой образовавшуюся пыль. Тщательно удалить известковую краску или меловую побелку. Очистить поверхность мыльным раствором, затем промыть ее чистой водой и полностью просушить. При наличии дефектов и неровностей устранить их при помощи шпательки соответствующего назначения. После высыхания подготовленную поверхность отшлифовать и очистить от остатков пыли. При нанесении краски на глянцевые поверхности предварительно необходимо зачистить их наждачной бумагой для придания шероховатости.

Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхность

Прежде чем наносить базовое покрытие на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности требуется тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее следы пыли.

Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты

Все стыки между панелями необходимо выровнять при помощи шпательки, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль.
Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпателькой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.

Деревянные поверхности

Краска подходит для нанесения на дерево с влажностью менее 15%. Перед окрашиванием деревянную поверхность необходимо предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков.
Все дефекты требуется зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и очистить ее от пыли.

Чтобы укрепить базовую поверхность, повысить ее адгезионные свойства и обеспечить более экономичный расход краски, рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения TiefGrunt.

Перед нанесением насыщенных цветов базы С

Требуется предварительно загрунтовать поверхность грунт-краской, заколерованной в оттенок, максимально приближенный к тону финишного покрытия. Если исходный оттенок окрашиваемой поверхности заметно отличается от цвета выбранной вами краски, рекомендуется предварительно придать поверхности белый цвет. Для этого всю окрашиваемую область следует покрыть белой грунт-краской и тщательно выровнять поверхность. После нанесения убедитесь в отсутствии на поверхности контрастных (темных) участков.

Нанесение краски	Перед окрашиванием поверхностей в помещении необходимо заклеить малярной клейкой лентой все элементы интерьера (дверные проемы, откосы окон, розетки и другие), которые нежелательно испачкать краской. Перед нанесением состав следует тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить его водой до 7 % по массе, все зависит от поверхности и применяемого инструмента. При работе ручными инструментами (кисть, валик) покрытие следует наносить в два слоя. При окраске контрастных поверхностей без предварительного нанесения колерованной грунт-краски возможно потребуется нанесение дополнительных слоев. Чтобы достигнуть минимального расхода краски, окрашиваемую поверхность предварительно необходимо полностью и равномерно зашлифовать, загрунтовать и тщательно очистить от следов пыли. Таким образом, перед нанесением поверхность приобретет гладкую фактуру с минимальной впитывающей способностью, что позволит экономично расходовать краску.
Нанесение кистью	Рекомендуется использовать синтетические кисти удобного вам размера. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без ворса. Избегайте слишком глубокого погружения кисти в банку с краской, а также излишков краски на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего результата наносите покрытие движениями кисти строго в одном направлении — сверху вниз или слева направо. Если какой-либо участок остался непрокрашенным, а краска уже начала застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и только затем приступить к докрашиванию. Такой подход позволит добиться равномерного покрытия без пятен.
Нанесение валиком	При нанесении краски валиком необходимо использовать инструменты из полиэстера. Для окрашивания гладких поверхностей рекомендуется валик с коротким ворсом (8-10 мм), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (15-20 мм), который обеспечит равномерную покраску. При использовании валика и кюветы необходимо наносить краску способом раскатывания. Окрашивать потолок следует по направлению от света из окна вглубь помещения, а стены — вертикально, параллельными полосами. Чтобы избежать перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется соблюдать правило «сырого края»: стык между нанесенной полосой и последующим участком должен быть влажным. Перед применением валик необходимо хорошо смочить в воде, излишки воды удалить, затем валик напитать краской.
Распыление краски	Пневматическое распыление Преимущества - высокая производительность - возможность применения в любых производственных условиях при наличии источника сжатого воздуха и вентиляции - простота устройства и обслуживания окрасочного оборудования - возможность окрашивания изделий различных размеров и сложности - получение покрытий с высокими декоративными свойствами Недостатки - увеличенный расход растворителя(вода) - большие потери лкм - возможность нанесения качественно только низковязких материалов - возможность попадания в пленку покрытия воды и масла из сжатого воздуха - невозможность нанесения высоковязких материалов
Распыление краски	Безвоздушное нанесение Преимущества - высокая производительность - низкие потери ЛКМ - возможность нанесения ЛКМ с повышенной вязкостью - уменьшение расхода растворителя (вода) - Повышение качества лкп по сравнению с пневмораспылением (хорошая сплошность и плотность, лучшее заполнение микронеровностей поверхности) - вытеснение с поверхности части влаги и других загрязнений Недостатки - низкие декоративные свойства - возрастание потери лкм при нанесении ее на изделия небольших размеров или сложной конфигурации - замена сопла при необходимости изменение угла распыла и потока материала - дорогостоящее оборудование - необходимость в повышении квалификации персонала

Подготовка краски для нанесения

Температура краски должна быть ближе к 20 градусам, поэтому перед нанесением краску надо выдержать при этой температуре (не греть). При открытии тары необходимо соблюдать осторожность для исключения загрязнения краски грязью и пылью, и другими веществами. Аккуратное перемешивание краски – является необходимым условием, позволяющим получить требуемые свойства. В дальнейшем доведение вязкости до рабочей в зависимости от способа нанесения (безвоздушное, пневмо). Подбор давления распыления и расстояния до подложки лучше всего производить во время пробных выкрасов. Давление подбирают в соответствии с размером частиц пигментов и наполнителей. Если частицы являются слишком крупными, влажными и тяжелыми, давление должно быть увеличено. Если частицы маленькие и сухие, давление должно быть уменьшено, чтобы предотвратить стекание и образование наплывов.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, краска моющаяся AgPOWER