



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЧЁРНАЯ

BlackDesign

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

- ✓ Готовый чёрный цвет в интерьере.
- ✓ Легко наносится, без разбрызгивания и потёков.
- ✓ Быстросохнущая.
- ✓ Устойчива к мытью.
- ✓ Экологична.
- ✓ Долговечна.

Краткое описание	Готовая к применению высокоукрывистая акриловая чёрная краска для интерьеров BlackDesign. Предназначена для окраски стен и потолков, обоев внутри помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, коридоры, гардеробные и т.п. Идеальна для ресторанов, фотостудий, интерьеров. Обладает прекрасной адгезией, отличными малярными свойствами. Практически без запаха.
Область применения	Глубокоматовая черная краска для стен и потолков в жилых комнатах, холлах, залах, коридорах, гардеробных и других помещениях. Краска с высокой укрывистостью для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений с умеренной и высокой эксплуатационной нагрузкой. Наносится на различные виды оснований –кирпичная и каменная кладка, бетон, штукатурка, ДСП, ДВП, обои под покраску, а также для перекрашивания прочных, ранее окрашенных оснований.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, вода, модифицированные добавки.
Цвет, белизна	чёрный (RAL 9011)
Блеск	глубокоматовый, 1,2%
МДНВ	45-50%
Срок службы покрытия	10 лет (при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации)
Температура применения	Наносить при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа, температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслоившегося покрытия, пыли и других загрязнений. Наносить на сухие и чистые поверхности.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.
Рекомендации по нанесению	При нанесении цвет может существенно отличаться. Готовый чёрный цвет краски проявляется только после полного высыхания.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 7%.
Расход	85-95 мл/на 1 м ² - на один слой. Расход меняет в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания при температуре +20°C. Межслойная сушка -1 час, полное высыхание 2 часа. Параметры стойкости к влажной уборке мягкой поролоновой губкой достигаются после 5 суток с момента высыхания.
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее чем через три недели после покраски. Покрытие устойчиво к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. Не допускается чрезмерное механическое воздействие на окрашенную поверхность.
Колеровка	нет
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.

Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления , при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение , что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л/1,13кг, 2,5л/3,15кг, 5л/6,3кг, 10л/12,6кг

Инструкция по применению :

Ранее окрашенная поверхность	Перед окрашиванием необходимо зачистить скребком участки отслаивающегося прежнего покрытия и отшлифовать всю поверхность, убрав щеткой образовавшуюся пыль. Тщательно удалить известковую краску или меловую побелку. Очистить поверхность мыльным раствором, затем промыть ее чистой водой и полностью просушить. При наличии дефектов и неровностей устранить их при помощи шпатлевки соответствующего назначения. После высыхания подготовленную поверхность отшлифовать и очистить от остатков пыли. При нанесении краски на глянцевые поверхности предварительно необходимо зачистить их наждачной бумагой для придания шероховатости.
Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхность	Прежде чем наносить базовое покрытие на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности требуется тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее следы пыли.
Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты	Все стыки между панелями необходимо выровнять при помощи шпатлевки, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.
Деревянные поверхности	Краска подходит для нанесения на дерево с влажностью менее 15%. Перед окрашиванием деревянную поверхность необходимо предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. Все дефекты требуется зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и очистить ее от пыли. Чтобы укрепить базовую поверхность, повысить ее адгезионные свойства и обеспечить более экономичный расход краски, рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения TiefGrunt.
Нанесение краски	Перед окрашиванием поверхностей в помещении необходимо заклеить малярной клейкой лентой все элементы интерьера (дверные проемы, откосы окон, розетки и другие), которые нежелательно испачкать краской. Перед нанесением состав следует тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить его водой до 7 % по массе, все зависит от поверхности и применяемого инструмента. При работе ручными инструментами (кисть, валик) покрытие следует наносить в два слоя. При окраске контрастных поверхностей без предварительного нанесения колерованной грунт-краски возможно потребуется нанесение дополнительных слоев. Чтобы достигнуть минимального расхода краски, окрашиваемую поверхность предварительно необходимо полностью и равномерно зашлифовать, загрунтовать и тщательно очистить от следов пыли. Таким образом, перед нанесением поверхность приобретет гладкую фактуру с минимальной впитывающей способностью, что позволит экономично расходовать краску.
Нанесение кистью	Рекомендуется использовать синтетические кисти удобного вам размера. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без ворса. Избегайте слишком глубокого погружения кисти в банку с краской, а также излишков краски на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего результата наносите покрытие движениями кисти строго в одном направлении — сверху вниз или слева направо. Если какой-либо участок остался непрокрашенным, а краска уже начала застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и только затем приступить к докрашиванию. Такой подход позволит добиться равномерного покрытия без пятен.

Нанесение валиком

При нанесении краски валиком необходимо использовать инструменты из полиэстера. Для окрашивания гладких поверхностей рекомендуется валик с коротким ворсом (8-10 мм), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (15-20 мм), который обеспечит равномерную покраску. При использовании валика и кюветы необходимо наносить краску способом раскатывания. Окрашивать потолок следует по направлению от света из окна вглубь помещения, а стены — вертикально, параллельными полосами. Чтобы избежать перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется соблюдать правило «сырого края»: стык между нанесенной полосой и последующим участком должен быть влажным. Перед применением валик необходимо хорошо смочить в воде излишки воды удалить, затем валик напитать краской.

Распыление краски

Пневматическое распыление

Преимущества

- высокая производительность
- возможность применения в любых производственных условиях при наличии источника сжатого воздуха и вентиляции
- простота устройства и обслуживания окрасочного оборудования
- возможность окрашивания изделий различных размеров и сложности
- получение покрытий с высокими декоративными свойствами

Недостатки

- увеличенный расход растворителя(вода)
- большие потери лкм
- возможность нанесения качественно только низковязких материалов
- возможность попадания в пленку покрытия воды и масла из сжатого воздух
- невозможность нанесения высоковязких материалов

Распыление краски

Безвоздушное нанесение

Преимущества

- высокая производительность
- низкие потери ЛКМ
- возможность нанесения ЛКМ с повышенной вязкостью
- уменьшение расхода растворителя (вода)
- Повышение качества лкп по сравнению с пневмораспылением (хорошая сплошность и плотность, лучшее заполнение микронеровностей поверхности)
- вытеснение с поверхности части влаги и других загрязнений

Недостатки

- низкие декоративные свойства
- возрастание потери лкм при нанесении ее на изделия небольших размеров или сложной конфигурации
- замена сопла при необходимости изменение угла распыла и потока материала
- дорогостоящее оборудование
- необходимость в повышении квалификации персонала

Подготовка краски для нанесения

Температура краски должна быть ближе к 20 градусам, поэтому перед нанесением краску надо выдержать при этой температуре (не греть). При открытии тары необходимо соблюдать осторожность для исключения загрязнения краски грязью и пылью, и другими веществами. Аккуратное перемешивание краски – является необходимым условием, позволяющим получить требуемые свойства. В дальнейшем доведение вязкости до рабочей в зависимости от способа нанесения (безвоздушное, пневмо). Подбор давления распыления и расстояния до подложки лучше всего производить во время пробных выкрасов. Давление подбирают в соответствии с размером частиц пигментов и наполнителей. Если частицы являются слишком крупными, влажными и тяжелыми, давление должно быть увеличено. Если частицы маленькие и сухие, давление должно быть уменьшено, чтобы предотвратить стекание и образование наплывов.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, краска интерьерная чёрная BlackDesign высокоукрывистая